

Ministerio de Cultura

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CULTURA-2021-00055

Descripción: **SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINC**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Centro Automotriz Remesa, SRL**

RNC: **101602211**

Nombre Comercial: **Centro Automotriz Remesa, SRL**

Domicilio Comercial: **Luis Amiama Tio , 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-5283**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:


Monto Total: **920,000.05**

Moneda: **DOP**


Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




Firma



Nombre y Apellido



CULTURA-DAF-CM-2021-0010



Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7818010 1	Honda Accord 2001 placa FA00759, desabolladura y pintura en general	1.00	UD	67,796.6 1	67,796.61		12,203.39	0.00	80,000.00
2	7818010 1	Suzuky Grand Vitar 2004 placa EG02150, cambio de motor del ABS, desabolladura y pintura, batería y aire acondicionado	1.00	UD	84,745.7 6	84,745.76		15,254.24	0.00	100,000.00
3	7818010 1	Nissan Frontier 2007 placa EL0499 (blanca) desabolladura y pintura, cambio de motor, cambio de bumper delantero, luces delantera y trasera	1.00	UD	211,864. 41	211,864.41		38,135.59	0.00	250,000.00
4	7818010 1	Nissan Altima 2002 placa EA00713, pantallas delantera, 4 bobina de motor, sensor posición del eje de leva, bomba de gasolina, 3 manubrio de puerta de exterior, problemas eléctricos, y 5 gomas referencias 205/65/16	1.00	UD	84,745.7 6	84,745.76		15,254.24	0.00	100,000.00
5	7818010 1	Jeep Cherokee 2002 placa OC10055, bomba de gasolina completa con flota, máquina de cristal trasero izquierdo, problema	1.00	UD	101,694. 92	101,694.92		18,305.09	0.00	120,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma


[Firma]
Nombre y Apellido



[Firma]

Firma

[Firma]
Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		eléctrico, 5 gomas referencia 235/70/16, pintura en general y pantalla delantera								
6	7818010 1	Lincoln Navigator 2013 placa EG02544, cremallera del guía y motor del estribo de la puerta derecha	1.00	UD	38,135.5 9	38,135.59		6,864.41	0.00	45,000.00
7	7818010 1	Nissan Frontier placa EL00386, desabolladura puertas y guardalodos trasero derecho, pintura en general, reparación aire acondicionado, motor de arranque, filtro de aire, filtro de gasol, bomba de freno, micas traseras, zeta del guía, dos waiper y una batería	1.00	UD	122,881. 36	122,881.36		22,118.64	0.00	145,000.00
8	7818010 1	Reparación de defensas delanteras, traseras y barras delanteras para minibús Hyundai H1, placas EI01103,EI0110 5, EI01107, EI01108	4.00	UD	8,474.58	33,898.32		6,101.70	0.00	40,000.02
9	7818010 1	Reparación de defensas delanteras, traseras y barras delanteras para Autobús Hyundai, placas	4.00	UD	8,474.58	33,898.32		6,101.70	0.00	40,000.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

CULTURA-DAF-CM-2021-0010

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		E100813, E101104,E10110 6, E100812								

Subtotal RD\$	779,661.05
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	140,339.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	920,000.05

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Nissan Frontier placa EL00386, desabolladura puertas y guardalodos trasero derecho, pintura en general, reparación aire acondicionado, motor de arranque, filtro de aire, filtro de gasoil, bomba de freno, micas traseras, zeta del guía, dos waiper y una batería	SEDE	1.00	19/4/2021 10:00:00 a.m.
6	Lincoln Navigator 2013 placa EG02544, cremallera del guía y motor del estribo de la puerta derecha	SEDE	1.00	19/4/2021 10:00:00 a.m.
9	Reparación de defensas delanteras, traseras y barras delanteras para Autobús	SEDE	1.00	19/4/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

CULTURA-DAF-CM-2021-0010

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Hyundai, placas E100813, E101104, E101106, E100812			
8	Reparación de defensas delanteras, traseras y barras delanteras para minibús Hyundai H1, placas E101103, E101105, E101107, E101108	SEDE	1.00	19/4/2021 10:00:00 a.m.
5	Jeep Cherokee 2002 placa OC10055, bomba de gasolina completa con flota, máquina de cristal trasero izquierdo, problema eléctrico, 5 gomas referencia 235/70/16, pintura en general y pantalla delantera	SEDE	1.00	19/4/2021 10:00:00 a.m.
2	Suzuky Grand Vitara 2004 placa EG02150, cambio de motor del ABS, desabolladura y pintura, batería y aire acondicionado	SEDE	1.00	19/4/2021 10:00:00 a.m.
1	Honda Accord 2001 placa FA00759, desabolladura y pintura en general	SEDE	1.00	19/4/2021 10:00:00 a.m.
4	Nissan Altima 2002 placa EA00713, pantallas delantera, 4 bobina de motor, sensor posición del eje de leva, bomba de gasolina, 3 manubrio de puerta de exterior, problemas eléctricos, y 5 gomas referencias 205/65/16	SEDE	1.00	19/4/2021 10:00:00 a.m.
3	Nissan Frontier 2007 placa EL0499 (blanca) desabolladura	SEDE	1.00	19/4/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




Firma



Nombre y Apellido




Firma



Nombre y Apellido


Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	y pintura, cambio de motor, cambio de bumper delantero, luces delantera y trasera			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma




Nombre y Apellido





Firma



Nombre y Apellido

