



**MUSEO PONCE LEON**

**SAN RAFAEL DE YUMA**

**LA ALTAGRACIA**

**INFORME PARA EVALUACION DE FILTRACIONES DE TECHO**

**MUSEO PONCE LEON**

**COORDINADOR:**

**ING. JOSE PERALTA BERROA**

**ENCARGADA:**

**ARQ. ROXANNA LAKE**


**FECHA:**

**30 de Septiembre 2022**

## SITUACION:

El techo del Museo Ponce León está constituido en tejas superpuesta sobre encostillados de madera. Actualmente se están presentando filtraciones, goteras y entrada de agua durante los días de lluvia, debido a que en algunos puntos las tejas del techo estan rotas y se generaron unos huecos en las mismas.


Para la corrección de estos puntos de manera económica se puede solicitar un servicio menor para el retiro de tejas rotas y colocacion de las nuevas. **En el museo hay tejas acopiadas que pueden ser utilizadas para la sustitución de las que esten rotas, por lo que en el servicio a solicitar no se requiere el suministro de la teja.**



El área aproximada es de 150m<sup>2</sup>.

Debido al paso del huracán Fiona el pasado 19 de septiembre, el alcance de la intervención para la reparación del techo de la edificación, se deterioró aún más. La Dirección Nacional de Patrimonio Monumental (DNPM) recomienda no colocar ninguna estructura entre las tejas y el encostillado de madera, ya que se busca preservar la configuración original de la edificación.

## FOTOGRAFIAS





Tejas acopiadas en el almacén →

PROYECTO:


MUSEO PONCE LEON, SAN RAFAEL DE YUMA, LA ALTAGRACIA

23 DE SEPTIEMBRE 2022






PRIMER NIVEL



SEGUNDO NIVEL



SECCIÓN A'A



SECCIÓN B'B